

Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona) – INES 0

25 de octubre de 2023

El titular de la central nuclear Ascó II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento establecido, que se ha producido la actuación automática del sistema de protección del reactor por alto flujo neutrónico de rango intermedio (N36). Esto se ha debido a que, durante la realización de una intervención de mantenimiento sobre la cámara donde se ubica un detector del canal de rango fuente (N-32), que se encontraba inoperable, el personal de la instalación puso fuera de servicio de forma incorrecta el canal de rango intermedio (N36), que estaba en funcionamiento, lo que desencadenó la actuación automática.

Todos los sistemas de la planta actuaron de acuerdo a diseño. El suceso no ha tenido impacto alguno en la seguridad de los trabajadores, ni en los miembros del público, tampoco ha supuesto ninguna liberación de actividad al medio ambiente.

La planta se encuentra con el reactor parado y siguiendo con las actividades de recarga que comenzaron el 23 de octubre.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalia
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD



Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es