

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

23 de Mayo de 2007

En periodo de recarga y estando el núcleo del reactor descargado en la piscina de combustible, se produjo el aislamiento de una de las redundancias de varios sistemas, durante la realización de una prueba en el sistema de limpieza de agua del reactor. Se interrumpió dicha prueba y se procedió a rearmar los aislamientos y a poner en servicio los sistemas afectados.