

incidencia no ha tenido impacto operativo.

02 de Noviembre de 2007

ISN24H

Santa María de Garoña (Burgos) - Nivel INES O

Durante la ejecución de la prueba de calibración y funcional de los relés temporizados que intervienen en la secuencia de arranque del sistema de inyección del refrigerante a baja presión (LPCI), se arrancó por error una bomba de agua de servicios del sistema. La

CORREO ELECTRÓNICO prensa@csn.es