

ISN24H

Sta. M^a de Garoña (Burgos) – Nivel INES 0

11 de Febrero de 2009

Durante los trabajos de mantenimiento en uno de los puestos de manguera del sistema de protección de incendios que lo dejaba inoperable, no se dispuso de una manguera adicional como requiere el Manual de Requisitos de Operación. En ningún momento se vio afectada la protección de las áreas relacionadas y se recuperó de inmediato la operabilidad del puesto de manguera.