

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

07 de Febrero de 2011

Durante la realización de unas pruebas requerida por la Especificaciones Técnicas de Funcionamiento se ha producido un fallo en la apertura de una válvula situada en la línea de recirculación del sistema de aspersion del núcleo a alta presión.

Tras investigar el suceso el titular ha determinado que la causa es un fallo aleatorio en el relé que la actúa. Dicho relé ya ha sido sustituido.