

ISN24H

Cofrentes (Valencia) – Nivel INES 0

13 de Enero de 2011

El titular de la central nuclear Cofrentes ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que se ha producido la actuación espúrea de un monitor de radiación de la sala de control. Esto ha provocado el cierre de dos válvulas de aislamiento, la activación del extractor de la cafetería y el arranque automático uno de los sistemas de filtración de emergencia de la sala de control. La planta ha cambiado el monitor afectado, con lo que se ha subsanado la situación. El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.