

## ISN24H

### Sta. M<sup>a</sup> de Garoña (Burgos) – Nivel INES 0

21 de Mayo de 2014

---

El titular de la central nuclear ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha identificado sendas deficiencias en dos muros que forman parte de áreas de fuego, en las que se deben de cumplir una serie de requisitos de protección contra incendios.

En uno de los casos se trataba de una deficiencia documental, en el otro se han adoptado las medidas compensatorias previstas en los documentos oficiales de la central.

La central continúa parada con todo el combustible en piscina y se ha procedido a la reparación de los muros afectados para que estos cumplan su función de protección contra incendios. El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni en el medioambiente.