

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

02 de Enero de 2014

El titular de la central ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que se ha producido una pérdida de suministro eléctrico exterior a una de las barras eléctricas (elemento que recibe y distribuye la energía eléctrica a los diferentes equipos). El incidente se ha producido durante el proceso de instalación de un registrador en una de las cabinas de dicha barra.

Ante este hecho, el generador diesel de emergencia, el equipo de seguridad de respaldo que proporciona energía eléctrica a la citada barra, se ha puesto en funcionamiento de manera automática. Durante este suceso la central ha continuado al 100% de potencia. Tras realizar las comprobaciones oportunas, el titular ha restablecido las condiciones normales de alimentación eléctrica a la barra. Este suceso no ha tenido repercusión en el funcionamiento de la central, ni ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.