

Información sobre la central nuclear Almaraz II (Cáceres) – INES 0

7 de diciembre de 2022

El titular de la central nuclear Almaraz (Cáceres) notificó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento establecido, la parada automática del reactor unidad II debido a la actuación de las protecciones de la turbina. El suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente.

La causa directa del suceso fue la entrada de humedad en la caja de conexiones de la válvula de seguridad de la cuba de aceite de uno de los transformadores auxiliares, debido a las lluvias de estos últimos días. La humedad ocasionó un cortocircuito que provocó la activación del relé asociado a la apertura de la válvula de seguridad que, a su vez, genera la actuación del relé de protección de la turbina, y la correspondiente parada de la central.

El titular procedió a reparar el sellado de la junta de aislamiento de la caja de conexiones y revisó las cajas del resto de transformadores. Una vez finalizados los trabajos, el titular inició el arranque de la unidad.

El CSN, según se establece en sus procedimientos, [informó](#) a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 (fuera de escala) en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

*Consulta [aquí](#) el glosario de términos

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD





INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)	
INSTALACIÓN	Central nuclear Almaraz II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	6/12/2022 11:30 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	Parada automática de la unidad II por la actuación de las protecciones de la turbina con origen en el generador eléctrico.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	Planta funcionando al 100 % en situación estable
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Se está investigando el origen del suceso
SITUACIÓN ACTUAL	Planta disponible caliente con todos los parámetros estables
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos. El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.	