Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es





Página 1 de 4

### ACTA DE INSPECCION

D₃	funcionaria	del	Consejo	de	Seguridad	Nuclear	(CSN),
acreditada como inspectora,							

**CERTIFICA**: Que se personó el día veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en "**TABLEROS TRADEMA, S.L.**", sito , en Valladolid.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a control de procesos, ubicada en el emplazamiento referido cuya última autorización (MO-02) fue concedida por la Dirección General de la Industria e Innovación Tecnológica de la Junta de Castilla y León, con fecha 25 de septiembre de 2012.

La Inspección fue recibida por D. Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

-	Según se manifiesta se ha modificado el nombre del titular aunque se mantiene
	el mismo NIF, domicilio social y emplazamiento. Actualmente se denominan
	SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE MADERA S.L.

#### **UNO. INSTALACIÓN**

Se dispone de un equipo generador de Rayos X de marca , modelo
 Dieffensor de ( ) instalado en la línea de producción de tableros MDF. El equipo dispone de señalización de "trébol" con indicación de "X Ray" y señal luminosa (luz roja, luz amarilla, luz verde). Con luz amarilla el



Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

# CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

## CSN/AIN/13/IRA-2669/2021

Página 2 de 4

El equipo funciona en continuo desde su puesta en funcionamiento (17 salvo las paradas de días festivos o mantenimiento.  Se dispone de un dispositivo de seguridad que interrumpe la radiación se desmonta la carcasa exterior. Las tasas de dosis medidas en las zonas fueron de fondo.  En la zona de paso está instalado un dosímetro de área.  Se dispone de un equipo generador de Rayos X de la firma instalado en el laboratorio de de calidad.  Las tasas de dosis medidas fueron de fondo tanto en la zona de la cor operación como alrededor de todo el equipo. Se comprobaron enclavamientos de la ventana estaban operativos (ventana bloque: obturador abierto). Se dispone de señal luminosa ("trébol amarillo" encindicando emisión de Rayos X); y de señal indicando el estado del obabierto (= luz verde, no se puede abrir la ventana) o cerrado (=luz roja: sabrir la ventana).  Se dispone del tubo de rayos X perteneciente al equipo de la firma almacenado en la nave anexa a la línea de fabricación se manifiesta se va a gestionar el tubo con la empresa  Se dispone de dos equipos medidores de nivel (superior e inferior) do, que incorpora cada uno una fuente de La fuente situada en el nivel superior tiene una actividad de y la fuente del nivel inferior tiene una actividad de  En la Planta (cerca del medidor del "nivel superior") está color dosímetro de área y la zona señalizada como "Zona Vigil contenedor de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las dosis medidas con un monitor de radiación de la firma en contacto con el contenedor fue de		Toja
Se dispone de un dispositivo de seguridad que interrumpe la radiación se desmonta la carcasa exterior. Las tasas de dosis medidas en las zonas fueron de fondo.  En la zona de paso está instalado un dosímetro de área.  Se dispone de un equipo generador de Rayos X de la firma instalado en el laboratorio de de calidad.  Las tasas de dosis medidas fueron de fondo tanto en la zona de la coroperación como alrededor de todo el equipo. Se comprobaron enclavamientos de la ventana estaban operativos (ventana bloque: obturador abierto). Se dispone de señal luminosa ("trébol amarillo" encindicando emisión de Rayos X); y de señal indicando el estado del obabierto (= luz verde, no se puede abrir la ventana) o cerrado (=luz roja: sabrir la ventana).  Se dispone del tubo de rayos X perteneciente al equipo de la firma almacenado en la nave anexa a la línea de fabricación se manifiesta se va a gestionar el tubo con la empresa  Se dispone de dos equipos medidores de nivel (superior e inferior) de que incorpora cada uno una fuente de La fuente situada en el nivel superior tiene una actividad de y la fuente del nivel inferior tiene una actividad de  En la Planta (cerca del medidor del "nivel superior") está color dosímetro de área y la zona señalizada como "Zona Vigil contenedor de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las todos medidas con un monitor de radiación de la firma en contacto con el contenedor fue de y en z		No se encuentra señalizada la como Zona Radiológica con riesgo de irradiación.
se desmonta la carcasa exterior. Las tasas de dosis medidas en las zonas fueron de fondo.  En la zona de paso está instalado un dosímetro de área.  Se dispone de un equipo generador de Rayos X de la firma instalado en el laboratorio de de calidad.  Las tasas de dosis medidas fueron de fondo tanto en la zona de la cor operación como alrededor de todo el equipo. Se comprobaron enclavamientos de la ventana estaban operativos (ventana bloque obturador abierto). Se dispone de señal luminosa ("trébol amarillo" encindicando emisión de Rayos X); y de señal indicando el estado del obabierto (= luz verde, no se puede abrir la ventana) o cerrado (=luz roja: sabrir la ventana).  Se dispone del tubo de rayos X perteneciente al equipo de la firma almacenado en la nave anexa a la línea de fabricación se manifiesta se va a gestionar el tubo con la empresa  Se dispone de dos equipos medidores de nivel (superior e inferior) de , que incorpora cada uno una fuente de La fuente situada en el nivel superior tiene una actividad de y la fuente del nivel inferior tiene una actividad de  En la Planta (cerca del medidor del "nivel superior") está color dosímetro de área y la zona señalizada como "Zona Vigil contenedor de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las todos medidas con un monitor de radiación de la firma en contacto con el contenedor fue de y en z		El equipo funciona en continuo desde su puesta en funcionamiento (17-10-13), salvo las paradas de días festivos o mantenimiento.
Se dispone de un equipo generador de Rayos X de la firma instalado en el laboratorio de de calidad.  Las tasas de dosis medidas fueron de fondo tanto en la zona de la coroperación como alrededor de todo el equipo. Se comprobaron enclavamientos de la ventana estaban operativos (ventana bloques obturador abierto). Se dispone de señal luminosa ("trébol amarillo" encindicando emisión de Rayos X); y de señal indicando el estado del obabierto (= luz verde, no se puede abrir la ventana) o cerrado (=luz roja: sabrir la ventana).  Se dispone del tubo de rayos X perteneciente al equipo de la firma almacenado en la nave anexa a la línea de fabricación se manifiesta se va a gestionar el tubo con la empresa  Se dispone de dos equipos medidores de nivel (superior e inferior) de , que incorpora cada uno una fuente de La fuente situada en el nivel superior tiene una actividad de y la fuente del nivel inferior tiene una actividad de  En la Planta (cerca del medidor del "nivel superior") está color dosímetro de área y la zona señalizada como "Zona Vigil contenedor de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las dosis medidas con un monitor de radiación de la firma en contacto con el contenedor fue de y en z		Se dispone de un dispositivo de seguridad que interrumpe la radiación cuando se desmonta la carcasa exterior. Las tasas de dosis medidas en las zonas de paso fueron de fondo.
instalado en el laboratorio de de calidad.  Las tasas de dosis medidas fueron de fondo tanto en la zona de la cor operación como alrededor de todo el equipo. Se comprobaron enclavamientos de la ventana estaban operativos (ventana bloques obturador abierto). Se dispone de señal luminosa ("trébol amarillo" encindicando emisión de Rayos X); y de señal indicando el estado del obabierto (= luz verde, no se puede abrir la ventana) o cerrado (=luz roja: sabrir la ventana).  Se dispone del tubo de rayos X perteneciente al equipo de la firma almacenado en la nave anexa a la línea de fabricación se manifiesta se va a gestionar el tubo con la empresa  Se dispone de dos equipos medidores de nivel (superior e inferior) de , que incorpora cada uno una fuente de La fuente situada en el nivel superior tiene una actividad de y la fuente del nivel inferior tiene una actividad de  En la Planta (cerca del medidor del "nivel superior") está color dosímetro de área y la zona señalizada como "Zona Vigil contenedor de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las todosis medidas con un monitor de radiación de la firma en contacto con el contenedor fue de		En la zona de paso está instalado un dosímetro de área.
operación como alrededor de todo el equipo. Se comprobaron enclavamientos de la ventana estaban operativos (ventana bloques obturador abierto). Se dispone de señal luminosa ("trébol amarillo" encindicando emisión de Rayos X); y de señal indicando el estado del obabierto (= luz verde, no se puede abrir la ventana) o cerrado (=luz roja: sabrir la ventana).  Se dispone del tubo de rayos X perteneciente al equipo de la firma almacenado en la nave anexa a la línea de fabricación se manifiesta se va a gestionar el tubo con la empresa  Se dispone de dos equipos medidores de nivel (superior e inferior) de , que incorpora cada uno una fuente de La fuente situada en el nivel superior tiene una actividad de y la fuente del nivel inferior tiene una actividad de  En la Planta (cerca del medidor del "nivel superior") está color dosímetro de área y la zona señalizada como "Zona Vigil contenedor de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las fuentes de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las fuentes de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las fuentes de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las fuentes de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las fuentes de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las fuentes de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo".	=	instalado en el laboratorio de control
almacenado en la nave anexa a la línea de fabricación se manifiesta se va a gestionar el tubo con la empresa  Se dispone de dos equipos medidores de nivel (superior e inferior) de , que incorpora cada uno una fuente de La fuente situada en el nivel superior tiene una actividad de y la fuente del nivel inferior tiene una actividad de  En la Planta (cerca del medidor del "nivel superior") está color dosímetro de área y la zona señalizada como "Zona Vigil contenedor de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las todosis medidas con un monitor de radiación de la firma en contacto con el contenedor fue de y en z		Las tasas de dosis medidas fueron de fondo tanto en la zona de la consola de operación como alrededor de todo el equipo. Se comprobaron que los enclavamientos de la ventana estaban operativos (ventana bloqueada con obturador abierto). Se dispone de señal luminosa ("trébol amarillo" encendido, indicando emisión de Rayos X); y de señal indicando el estado del obturador abierto (= luz verde, no se puede abrir la ventana) o cerrado (= luz roja: se puede abrir la ventana).
Se dispone de dos equipos medidores de nivel (superior e inferior) de , que incorpora cada uno una fuente de La fuente situada en el nivel superior tiene una actividad de y la fuente del nivel inferior tiene una actividad de En la Planta (cerca del medidor del "nivel superior") está color dosímetro de área y la zona señalizada como "Zona Vigil contenedor de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las todosis medidas con un monitor de radiación de la firma en contacto con el contenedor fue de y en z	•	almacenado en la nave anexa a la línea de fabricación. Según
, que incorpora cada uno una fuente de La fuente situada en el nivel superior tiene una actividad de y la fuente del nivel inferior tiene una actividad de  En la Planta (cerca del medidor del "nivel superior") está color dosímetro de área y la zona señalizada como "Zona Vigil contenedor de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las todosis medidas con un monitor de radiación de la firma en contacto con el contenedor fue de y en z		se manifiesta se va a gestionar el tubo con la empresa
La fuente situada en el nivel superior tiene una actividad de y la fuente del nivel inferior tiene una actividad de  En la Planta (cerca del medidor del "nivel superior") está color dosímetro de área y la zona señalizada como "Zona Vigil contenedor de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las se dosis medidas con un monitor de radiación de la firma en contacto con el contenedor fue de y en z	•	Se dispone de dos equipos medidores de nivel (superior e inferior) de marca
dosímetro de área y la zona señalizada como "Zona Vigil contenedor de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las d dosis medidas con un monitor de radiación de la firma en contacto con el contenedor fue de y en z		La fuente situada en el nivel superior tiene una actividad de
paso y en pianta baja fue de fondo.		En la Planta (cerca del medidor del "nivel superior") está colocado un dosímetro de área y la zona señalizada como "Zona Vigilada". El contenedor de la fuente está señalizado con "trébol radiactivo". Las tasas de dosis medidas con un monitor de radiación de la firma en contacto con el contenedor fue de y en zonas de paso y en planta baja fue de fondo.

equipo tiene tensión y cuando se abre el obturado también se enciende la luz



Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

## CSN/AIN/13/IRA-2669/2021



Página 3 de 4

	Al nivel inferior se accede a la fuente (de ) a través de una " ". El día de la inspección no se accedió a esta zona					
DO	OS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN					
-	Se dispone de un detector de radiación de la marca , con certificado de calibración del fabricante de fecha: 22-10-2019					
-	Se dispone de un procedimiento de calibración y verificación de los sistemas de medida y detección de la radiación. La calibración se realizará cada años y la verificación coincidiendo con la visita semestral de la UTPR.					
TR	ES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN					
-	Se dispone de una licencia de supervisor en vigor.					
-	Realizan el reconocimiento médico anual.					
-	Estaban disponibles las lecturas dosimétricas correspondientes a un dosímetro personal a nombre del supervisor y tres de área (					
	); lecturas procesadas por . Últimas lecturas disponibles correspondientes al mes de enero de 2021 con valores de dosis profunda acumulada de fondo para el año 2020.					
CL	JATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN					
-	Se dispone de contrato con la UTPR para revisión de equipos de Rayos X, la medición de los niveles de radiación y test de hermeticidad a fuentes de , con periodicidad semestral. Estaban disponibles los últimos informes correspondientes a junio y diciembre de 2020.					
-	Se dispone de contrato de mantenimiento con la casa comercial Alemana para la asistencia técnica del equipo modelo "que incluye una visita al año. Estaba disponible el parte de trabajo de la última revisión de fecha julio de 2020.					



Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

#### CSN/AIN/13/IRA-2669/2021



Página 4 de 4

-	Estaba dis	ponible el	Diario de C	peración de	la instalación	relleno	y actualizado.
---	------------	------------	-------------	-------------	----------------	---------	----------------

-	Se han recibido en el CSN los informes anuales correspondientes a las actividades
	de los años 2019 y 2020

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta en Madrid.

Firmado por el día 29/03/2021 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

**TRÁMITE**.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de **"TABLEROS TRADEMA, S.L."** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Firmado digitalmente por

Fecha: 2021.03.29 20:29:49 +02'00'

