

# ACTA DE INSPECCIÓN

inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la Comunidad Foral de Navarra,

CERTIFICA: Que se ha personado el día once de agosto de dos mil veintitrés en la factoría de SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A., sita en la , en SANGÜESA (Navarra).



La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva de segunda categoría, destinada a la medida de nivel y de gramaje, ubicada en el emplazamiento referido, y cuya autorización vigente (MO-08) fue concedida por el servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra, con fecha 25 de febrero de 2016, así como las modificaciones (MA-2, MA-3 y MA-4) aceptadas por el CSN con fechas 23/07/18, 11/05/20 y 17/02/22, respectivamente.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:



### UNO. INSTALACIÓN

- En la <i>Zona de Coco</i>	ción de Pa	<i>sta</i> , situ	ado a una altura aproximada de 5 m, se
encontraban instalado y en fu	ncionamier	nto un e	quipo radiactivo, para el control automático
de nivel, de la firma	modelo		, provisto de una fuente radiactiva de
, con nº de serie	de	MBq (	mCi) de actividad en fecha 19/12/13

- En la *Zona de Calderas*, situados a unas alturas aproximadas de 6 m, se encontraban instalados y en funcionamiento dos equipos radiactivos, para el control automático de densidad, de la firma modelos con nº de serie (*Disolvedor 1*) y (*Disolvedor 2*), provisto cada uno de ellos de una fuente radiactiva encapsulada de , con nº de serie , respectivamente, de MBq ( mCi) de actividad en fecha 7/06/22.

- En la *Zona de Caustificación*, situados a unas alturas aproximadas de 4, 2,5, 4 y 5 m, se encontraban instalados y en funcionamiento cuatro equipos radiactivos, para el control automático de densidad, de la firma , modelos con nº de serie (*Lejía Verde a apagador*), (*Lejía decantador* (*Lavador barros 1*) y (*Lavador barros 2*), provisto cada uno de ellos de una fuente radiactiva encapsulada de , con nº de serie respectivamente, de MBq ( mCi) de actividad la primera de ellas y de MBq ( mCi) las tres restantes, en fecha, todas ellas, 7/06/22.





ELGURION S	
SEJO D	
NO THE AM	
\\	
MODE CO.	

- En las <i>Máquinas de Papel</i> , se encontraban instalados y en situación de parada po	r
mantenimiento general de la factoría, los siguientes equipos radiactivos:	

- En la máquina denominada núm. 2, un equipo de la firma ,
   modelo conteniendo una fuente radiactiva de con nº de serie , de GBq (mCi) de actividad en fecha 27/11/19.
- En la máquina denominada núm. 3, un equipo de la firma modelo conteniendo una fuente radiactiva de con nº de serie , de
   GBq (mCi) de actividad en fecha 2/02/16.
- La instalación se encontraba señalizada de acuerdo con el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, disponiendo de medios para establecer un acceso controlado. ------
- Los equipos instalados en las máquinas de papel disponían de las placas identificativas exigidas en el apartado C.1 del anexo II de la instrucción IS-28 y de señales luminosas que indicaban su funcionamiento. Que al estar los equipos radiactivos de las firmas ubicados en unas zonas de difícil acceso, no se pudo comprobar sus placas identificativas.
  - Estaban disponibles extintores de incendios. -----

## DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- Estaba disponible un equipo para la detección y medida de la radiación, de la firma
, modelo , con nº de serie calibrado por la
, en fecha 28/10/20. Que la instalación disponía
de un procedimiento específico para la calibración y verificación de dicho equipo. ------



# TRES. NIVELES DE RADIACIÓN

radiactivos, de cuyos resultados no se deduce puedan superarse, en las condiciones normales
de trabajo, los límites de dosis establecidos. Que al estar los equipos radiactivos de las firmas
(a excepción de los equipos con nº de serie
ubicados en unas zonas de difícil acceso, no se pudo realizar la medida de sus
niveles de radiación
- Las medidas fueron realizadas con un equipo para la detección y medida de la
radiación, de la firma modelo , con nº de serie
CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN
- Efectúan el control radiológico de los trabajadores expuestos (2 personas) mediante
el uso de dosímetros personales de termoluminiscencia. Que disponen de tres dosímetros de
área de termoluminiscencia, situados en las máquinas de papel, procesados por la firma
de Valencia. Que estaban disponibles los registros de las
dosis recibidas
- Estaba disponible y vigente una licencia de supervisor
- La instalación tenía implantado un Programa de Formación bienal para el persona
de la factoría que trabaja en las proximidades de los equipos radiactivos. Que estaba
disponible la documentación justificativa de que a dicho personal se le había informado de
Reglamento de Funcionamiento y del Plan de Emergencia
- Realizan la vigilancia médica de los trabajadores expuestos, clasificados en la
categoría "B", con una periodicidad anual, a través del Servicio de Prevención Ajenc
el cual está contratado por la empresa SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A

- Fueron medidos los niveles de radiación en las inmediaciones de los equipos





# CINCO. GENERAL DOCUMENTACIÓN

- Estaba disponible	el Diario de C	)peración	debidamente	diligenciado y	
cumplimentado, así como los re	egistros relacionad	dos en el a	apartado 1.9 d	el anexo I de la	
instrucción IS-28					
- Estaban disponibles los	certificados y do	cumentos r	elacionados en	el apartado 1.5	
del anexo I de la instrucción IS-2	8				
- Estaban disponibles a					
aceptando su futura r	etirada				
- Estaban disponibles lo	s certificados de	las revisio	ones del equipo	radiactivo que	
contiene la fuente de	con nº de serie	, r	realizadas, con	una periodicidad	
anual hasta el año 2022, por la	firma	de Madr	rid, consistentes	s en las pruebas	
que garantizan su hermeticidad y en la medida de la radiación en su entorno. Que, según se					
manifestó, la periodicidad establecida a partir del año 2022 para la realización de las pruebas					
de hermeticidad de todas las fue	entes de	será de d	dos años. Que, :	según consta er	
el Diario de Operación, el super	visor había realiz	ado trimes	tralmente las r	evisiones de los	
equipos radiactivos que contien	en las fuentes de		desde el punt	o de vista de la	
protección radiológica					
- Habían remitido al C	SN y a la Direcciór	n General d	le Industria, Ene	ergía y Proyectos	
Estratégicos S3 del Gobierno de					
año 2022					

### **SEIS. DESVIACIONES**

- En la placa identificativa que figura en el exterior del equipo instalado en la maquina denominada nº 2, con la información correspondiente a la fuente radiactiva que contiene, la fecha de medida de actividad que consta (27/11/20) difiere de la que presenta el certificado original de dicha fuente (27/11/19).





- El equipo para la detección y medida de la radiación, de la firma se encontraba averiado, dando unos valores de medida erróneos.

- El procedimiento específico para la calibración y verificación del equipo para la detección y medida de la radiación no estaba actualizado en lo referente al método de verificación.

 No consta que se haya controlado trimestralmente el estado de las fuentes de de acuerdo con lo establecido en el apartado noveno de la Instrucción IS-41 del

CSN. -----



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre energía nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, el RD 1029/2022 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta en Pamplona y en la sede del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **SMURFIT KAPPA NAVARRA**, **S.A.**, para que, con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Firmado por - DNI
\*\*\* \*\* el día 16/08/2023



Sangüesa, 22 de agosto de 2023

ASUNTO: Respuesta a desviaciones acta de inspección Referencia CSN-GN/AIN/38/IRA/970/23 y Fecha: 11/08/23

#### Estimados señores:

He contactado con para aclarar la diferencia de fechas entre certificado original de la fuente radiactiva de y la placa identificativa. En cuanto lo aclaren nos enviarán la placa modificada. Estaban pendientes de respuesta de una persona en Finlandia que estaba de vacaciones.

He contactado con para la compra de un equipo y con Aplicaciones técnicas para la posible reparación del equipo actual. En están de vacaciones hasta el 28 de agosto y en Aplicaciones técnicas me han indicado que ellos lo envían directamente a Alemania y de allí envían un diagnóstico y un presupuesto. Estoy valorando la opción más rápida.

He actualizado el procedimiento para la calibración y verificación

En la siguiente medida trimestral de septiembre incluiré las fuentes de junto con las de

Sin otro particular, les saludamos atentamente:

Supervisor de la instalación radiactiva Smurfit Kappa Navarra,S.A. (Sangüesa)



#### **DILIGENCIA**

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN-GN/AIN/38/IRA/970/23 de fecha 16 de agosto de 2023, el Inspector que la suscribe declara:

- Hoja anexada, comentarios 1°, 2° y 4°:

  Se aceptan los comentarios, que no modifican el contenido del Acta.
- Hoja anexada, comentario 3°:

  Se acepta la medida adoptada, que subsana la desviación.



En Pamplona, a 25 de agosto de 2023

**EL INSPECTOR** 

Firmado por - DNI \*\*\* \*\* el día 25/08/2023