

## ISN24H

### Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

09 de Mayo de 2007

---

Mientras se comprobaba el funcionamiento del aparato de medición de humedad y densidad de suelos, en la puerta del laboratorio, fue golpeado y se seccionó la varilla portadora de la fuente. No se produjo pérdida de hermeticidad ni daños para la fuente radiactiva por lo que no ha tenido consecuencias radiológicas.