

ISN24H

Sta. M^a de Garoña - Nivel INES 0

18 de Noviembre de 2008

Durante una calibración del canal B del monitor de gases de eyectores, el titular ha observado problemas en la fuente de alimentación del mismo. Al sustituir dicha fuente de alimentación, se ha abierto el interruptor de la barra esencial B, que alimenta también al monitor que vigila la radiación exterior. Por este motivo, se ha activado la señal de alta radiación que a su vez ha provocado el arranque del tren B del sistema de ventilación de la Sala de Control. El titular ha detenido el sistema de ventilación y ha sustituido la fuente de alimentación que ha provocado el incidente, con lo que la central ha recuperado su normalidad. El suceso no ha supuesto ningún riesgo para las personas ni para el medio ambiente.