

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

15 de Enero de 2010

El titular de la central nuclear de Vandellós II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que, tras realizar una prueba de vigilancia del Generador Diésel, al ir a parar el mismo se ha abierto por error un interruptor de corriente alterna que alimentaba a un Centro de Distribución. Este hecho ha afectado a varios sistemas de la central los cuales se han quedado sin tensión, provocando la inoperatividad de algunos de ellos durante aproximadamente un minuto. Al cerrar de nuevo el citado interruptor se ha restablecido de forma inmediata la tensión en el Centro de Distribución de corriente alterna. El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.