

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

16 de Marzo de 2011

Durante la realización de una prueba de instrumentación de detección de radiación de Sala de Control se produce el arranque imprevisto del tren A de filtrado de esta sala, debido a un error humano.

Se comprueba que el sistema de ventilación de la sala funciona correctamente y de acuerdo a su diseño.