

## ISN24H

### Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

06 de Agosto de 2014

---

El titular de la central ha comunicado que, durante un periodo inferior a cinco minutos, se han superado los parámetros que indican el nivel máximo de agua que debe haber en el presionador y la presión mínima que debe existir en el mismo.

La superación de ambos límites fue consecuencia de un error durante unas maniobras llevadas a cabo en una válvula de aporte de agua al sistema de refrigeración del reactor.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni en el medioambiente.