

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
156	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: VINALOPO ALUMINIO COLOR, SL Localidad: VILLENA (Alicante) IRA-3480 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3480/20 Fecha Solicitud: 28-09-2020	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de: <ul style="list-style-type: none">- Un equipo con tres fuentes radaictivas encapsuladas y otro con una	Las fuentes se dedicarán a control de procesos, concretamente a medidas de espesor de recubrimiento sobre lámina de aluminio. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de puesta en marcha.
157	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: GLOBAL STEEL WIRE, SA Localidad: SANTANDER IRA-1247 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-8/IRA-1247/2020 Fecha Solicitud: 7-10-2020	Autorización de modificación de instalación radiactiva por: <ul style="list-style-type: none">- Aumento de actividad de ocho fuentes radiactivas encapsuladas.- Baja del equipo provisto de 10 fuentes radiactivas encapsuladas.	Las fuentes se dedican a control de procesos, concretamente a medidas de nivel en coladas de acero.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
158	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: AD QUALITAS, SL</p> <p>Localidad: GIJÓN (Asturias)</p> <p>IRA-2499</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/IRA-2499/20</p> <p>Fecha Solicitud: 25-04-2018, Rev.1 24-01-2019 Rev.2 18/06/19 Rev. 3 16/09/19 Rev.4 03/02/2020</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación del Plan de Protección Física (PPF) para proteger cuatro fuentes radiactivas de Categoría 2. 	<p>La instalación radiactiva dedica estas fuentes a radiografía industrial.</p> <p>La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN, y la ITC aprobada por el Pleno del Consejo el 25/07/18.</p> <p>Se propone incluir una Especificación estándar, sobre modificaciones del PPF.</p>
159	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: FREUDENBERG ESPAÑA SA, TELAS SIN TEJER, SOCIEDAD EN COMANDITA</p> <p>Localidad: Parets del Vallès (Barcelona)</p> <p>IRA-2048</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-9/IRA-2048/20</p> <p>Fecha Solicitud: 23-10-2020</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambio de emplazamiento del almacén temporal de equipos. 	<p>Las fuentes radiactivas que utiliza la instalación se utilizan en control de procesos y, por tanto, están montadas en líneas de fabricación.</p> <p>Dispone de un almacén temporal para tareas de mantenimiento. Dicho almacén ha cambiado de una zona a otra de la fábrica.</p> <p>Se aprovecha para actualizar las especificaciones de funcionamiento de acuerdo con la Instrucción IS-28 del CSN.</p> <p>Evaluated por SCAR de Cataluña.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
160	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, SLL</p> <p>Localidad: CASTELLANOS DE LOS MORISCOS (Salamanca)</p> <p>IRA-3345</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-3345/2020</p> <p>Fecha Solicitud: 16-11-2020</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporar una delegación con un recinto de almacenamiento en Laguna de Duero (Valladolid) - Añadir dos equipos radiactivos para medida de densidad y humedad en suelos 	<p>Los equipos radiactivos se utilizan para medida de densidad y humedad de suelos.</p> <p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la esté en disposición de iniciar su funcionamiento en la nueva delegación para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de puesta en marcha.</p>

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
161	MODIFICACIÓN INSCRIPCIÓN	Nombre: DENTYSOLD REPARACIONES, SL Localidad: MÁLAGA ERX/MA-0011 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-01/ERX/MA- 0011/20 Fecha Solicitud: 27/06/2019	Autorización de modificación de la inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para: - Añadir la venta y la asistencia técnica de equipos con fines de diagnóstico médico dental de la firma DÜRR DENTAL.	Desde 2017, el titular cuenta con autorización para la venta y la asistencia técnica de equipos con fines de diagnóstico médico dental de otras firmas. La evaluación de la solicitud ha conllevado dos PIAs en septiembre de 2019 y enero de 2020.