Pedro Justo Dorado Octimaes, 11, 28040 Murbid Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88

WWW.CSTLCS

## CSN/AIN/24/IRA/1761/2016

Página 1 de 3



## **ACTA DE INSPECCION**

D.	, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.
	RTIFICA QUE: Se ha personado el día seis de mayo de dos mil dieciséis quince, en TIBIOTICOS S.A. sito, en León.
ref	visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento erido, destinada a uso industrial, cuya autorización de puesta en marcha fue concedida por Ministerio de Industria, con fecha 01-09-1992
rep rela	Inspección fue recibida por representantes autorizados de "Antibióticos de León., en resentación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se aciona con la seguridad y protección radiológica.
troa Tos	pepresentantes del titular de la instalación fueron advertidos, previamente al inicio de la deción, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser plimados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la pección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.
	las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y ninistrada, resulta:
-	La instalación se no se ha modificado desde la anterior Inspección en 2015
-	La instalación no ha tenido actividad desde la anterior Inspección,
-	Instalación señalizada con acceso controlado. Niveles de cuentas por minuto de contaminación indistinguibles del fondo habitual en todas las superficies de trabajo y almacén de residuos
_	Los niveles de radiación medidos en ambiente en laboratorio y almacén de residuos eran

indistinguibles del fondo natural habitual; o.3 micro Sievert/hora------

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11, 28040 Madrid

lel : 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

## CSN/AIN/24/IRA/1761/2016

Página 2 de 3



- Existe la misma cantidad de material radiactivo en el frigorifico, salvo decaimiento, que la reflejada en su día en diario de operación en el año 2012 (actas CSN/AIN/19/IRA/1761/2011 y siguientes); No han realizado compras posteriores-----
- A fecha de Inspección no disponen de supervisor con licencia de la instalación radiactiva-
- La instalación dispone de un contador gamma , ------,
- El Inventario del material radiactivo remanente a fecha de Inspección, es de seis frascos de distintos compuestos con C-14, totalizando 469´20 micro Curios de actividad, salvo decaimiento desde 2012 ------




La Inspección comunica a los representantes autorizados del titular de la instalación radiactiva sus obligaciones que derivan de la autorización de la misma y de la legislación aplicable en cuanto a personal, licencias, funcionamiento o clausura------

Los responsables autorizados del titular dieron las oportunas facilidades para el desarrollo de la Inspección------

## Desviaciones

A fecha de Inspección no disponen de Supervisor con licencia en la instalación radiactiva



Pedro Justo Dorado Delimans, 11, 28040 Madrid. Tel., 91, 346, 01, 00 Fax: 91 346 05 88

www.csn.es



Página 3 de 3

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclea de cos mil dieciséis.



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de ANTIBIOTICOS S.A., para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta

