

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario interino de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 01 de junio de 2023 en Aptima Centre Clínic SL, con NIF , sito en la de Sabadell (Vallès Occidental), provincia de Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de radiodiagnóstico médico inscrita en fecha 26.04.1990 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya.

La Inspección fue recibida por , Responsable de Calidad;
Director de Diagnóstico por la Image de ,
Responsable del centro Aptima Centre Clínic SL Sabadell; y ,
Director Área Radiodiagnóstico Médico de quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:


GENERALIDADES

- La instalación de radiodiagnóstico médico se encontraba señalizada según la legislación vigente y disponía de medios para establecer un acceso controlado.-----
- La instalación de radiodiagnóstico se encontraba ubicada en la planta baja del centro Aptima Centre Clínic SL, en el emplazamiento referido. ------
- Estaba disponible el plano de la instalación. ------
- La instalación estaba formada por un equipo fijo de rayos X, instalado en la dependencia denominada Consulta 7 (Sala Mamografía).-----
- No se observan discrepancias en relación con los datos registrales reflejados en la inscripción en el Registro de Instalaciones de rayos X.-----

CSN-GC/AIN/02/RX/B-1577/2023













	mantenimiento con la empresa de venta y asistencia técnica desde el 01.01.2019, para el mantenimiento del equipo de RX de la instalación.
-	Estaban disponibles los albaranes de los mantenimientos y reparaciones realizados a los equipos de rayos X, siendo la última revisión de mantenimiento en fecha 22.06.2022, y la última revisión correctiva en fecha 19.04.2023.——————————————————————————————————
-	Estaba disponible el informe periódico de la instalación correspondiente al ejercicio 2022, que había sido presentado en el
	a través del portal de la Generalitat de Catalunya en fecha 28.04.2023
-	Estaban disponibles un delantal plomado (0,25 mm Pb) y un protector tiroidal (0,5 mm Pb).
-	En fecha 14.04.2023 se realizó la revisión del estado de las prendas individuales de protección. Según se indica dichas revisiones se realizan con una periodicidad anual.
-	Según se indica, está prevista realizar formación periódica relacionada a los riesgos radiológicos asociados a la instalación de radiodiagnóstico médico
-	El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la firma modelo y n/s , calibrado en origen en fecha 24.02.2021. ————————————————————————————————————
SA	LA MAMOGRAFÍA.
-	La Sala de Mamografía linda con: un ascensor, un pasillo de acceso a la escalera de un edificio de viviendas, un pasillo interno de la instalación, la consulta 8 y el exterior.
-	En dicha sala se encontraba instalado un mamógrafo de la firma , modelo , número de serie (n/s)
	y n/s con unas características máximas de funcionamiento de kV y mA, y provisto de varias placas de identificación en las que se leía:
	O
	0

- Con unas características de trabajo de kV y mAs, con un diafragma para una placa de 24 x 30 cm, con un cuerpo dispersor y haz dirigido hacia el suelo, se midieron tasas de dosis máximas de µSv/h en el lugar ocupado por la operadora, y de fondo radiactivo en la Consulta 8. ------



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta.

Firmado digitalmente por

Fecha: 2023.06.19 14:07:06 +02'00'

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de APTIMA CENTRE CLÍNIC SL, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado digitalmente por

Fecha: 2023.06.20 15:34:20 +02'00'





Tràmit a l'acta d'inspecció Trámite al acta de inspección

Titular de la instal·lació / Titular de la instalación	
ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC SLU - NIF	
Referència de l'acta d'inspecció / Referencia del acta de inspección	
CSN-GC/AIN/ 02/RX/B-1577/2023	
Seleccioneu una de les dues opcions / Seleccionar una de las dos opciones:	
Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / Doy mi conformidad al contenido del acta	
Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / Presento alegaciones o reparos al contenido del acta	
Documentació / Documentación	
Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit) Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)	
Signatures / Firmas	
Signatura del titular o persona que hagi presenciat la inspecció en el seu nom (màximo de 3 signatures): Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):	
Firmado digitalmente por Fecha: 2023.06.30 11:42:31 +02'00'	