

ACTA DE INSPECCIÓN

Instalación	QUIRONSAIUD PLAYA DE MURO		
Titular	INTEGRACIÓN SANITARIA BALEAR, SL		
Dirección	[REDACTED] 07440 MURO		
Código	RXPM 1820	NIF	[REDACTED]
Actividad	General	Tipo	II
Fecha inscripción	25/03/2008	Última anotación	07/02/17
Fecha inspección	26/06/2017	Finalidad	Control

D. [REDACTED] jefe del Servicio de Seguridad Nuclear del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó, sin previo aviso, el veintiséis de junio de 2017 en la clínica QUIRONSAIUD PLAYA DE MURO, sita en [REDACTED], 07440 MURO.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es RXPM-1820, a nombre de INTEGRACIÓN SANITARIA BALEAR, SL, inscrita en el Registro el 25 de marzo de 2008.

La inspección fue recibida por [REDACTED] director adjunto del establecimiento, y por [REDACTED] supervisora de enfermería, quienes fueron informados de la finalidad de la misma y manifestaron aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Los representantes del titular fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.



De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación dispone del equipo que se relaciona a continuación, inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico:

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
general			G-26327	125	500

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- Están disponible una acreditación para dirigir instalaciones de rayos X a nombre de [REDACTED].
- Operan el equipo de la instalación [REDACTED], todos ellos disponen de acreditación de operador.

Se realiza el control radiológico de los operadores indicados y de [REDACTED] mediante dosimetría personal. Adicionalmente disponen de un dosímetro de área junto al pulsador del equipo.

Están disponibles los registros dosimétricos sin que se hayan sobrepasado los límites de dosis establecidos.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- No está disponible el certificado de conformidad de la instalación emitido por una UTPR.



- Disponen del informe correspondiente a la realización del control de calidad de equipos, la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y en las áreas colindantes, y la verificación de dosis a pacientes por parte de la UTPR [REDACTED] el 28/10/16

CUATRO. DESVÍOS

- No está disponible el certificado de conformidad de la instalación emitido por una UTPR autorizada.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado, en Palma en la sede de la Dirección General de Política Industrial el 12 de julio de 2017.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante de INTEGRACIÓN SANITARIA BALEAR, SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

DILIGENCIA

En relación con la documentación recibida en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN-CAIB/AIN/02/RXPM-1820/2017, correspondiente a la inspección realizada en Platja de Muro (Muro), el 26/06/2017, el inspector que la suscribe declara,

En relación con las desviaciones:

- No está disponible el certificado de conformidad de la instalación emitido por una UTPR autorizada.

La documentación aportada por el titular no modifica el contenido del acta, si bien se considera que corrige la desviación.

Palma, 23 de agosto de 2017

Inspector acre

Balears

