

## ISN24H

### Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

19 de Diciembre de 2011

---

El fabricante del equipo de medición de caudal de agua de alimentación por ultrasonidos informó de una anomalía, por lo que el titular declaró el sistema inoperable, dejándolo fuera de servicio, y utilizó un sistema alternativo de medición. Este suceso no ha tenido repercusión en las personas ni en el medio ambiente.