ACTA DE INSPECCIÓN

funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 02 de junio de 2023 en Veteriari Singerlin, SL, con NIF , sito en la de Santa Coloma de Gramenet, (Barcelonès), provincia de Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de radiodiagnóstico médico inscrita en fecha 01.08.2014 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya.

La Inspección fue recibida por copropietaria del centro, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

GENERALIDADES

- La instalación de radiodiagnóstico se encontraba señalizada según la legislación vigente y disponía de medios para establecer un acceso controlado.----------
- La instalación de radiodiagnóstico se encontraba ubicada en la planta bajadel centro Veteriari Singerlin, SL, en el emplazamiento referido.----------
- Estaba disponible el plano de la instalación.----------
- La instalación estaba formada por un equipo fijo de rayos X, instalado en la dependencia denominada Sala de rayos X.----------
- No se observan discrepancias en relación con los datos registrales reflejados en la inscripción en el Registro de Instalaciones de rayos X.----------

- Estaba disponible 1 diploma de acreditación del CSN para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico médico a nombre de ----------

- Estaba disponible 1 dosímetro personal para la realización del control dosimétrico del personal expuesto. ----------

- Estaba disponible un convenio con para la realización de dicho control dosimétrico. Se muestra a la inspección el último informe dosimétrico correspondiente al mes de marzo de 2023. ----------

- Todo el personal está clasificado como categoría B.----------

- Estaban disponibles los certificados de las pruebas de aceptación realizadas por el instalador de los equipos de rayos X. ----------

- Estaba disponible el Programa de Protección Radiológica de fecha 05.02.2022.---------

- Estaba disponible un contrato escrito firmado en fecha 21.09.2017, que se renueva de forma automática anualmente con la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) para la realización del control de calidad de los equipos de rayos X, la medida de los niveles de radiación en los puestos de trabajo, el certificado de conformidad y el informe periódico de la instalación. ----------

- Estaba disponible los resultados del control de calidad de los equipos de rayos X y el control de los niveles de radiación en los puestos de trabajo realizados por la UTPR los últimos controles se realizaron el día 19.10.2022, estaba disponible el informe correspondiente firmado en fecha 11.11.2022. ----------

- Estaba disponible el certificado de conformidad, emitido por la UTPR en fecha 11.11.2022, el que no se indican desviaciones.------

- Según se indica, no se dispone de contrato de mantenimiento del equipo de rayos X. En caso de avería del equipo contactarán con el servicio técnico de la casa comercializadora que suministró el equipo.----------

- Estaba disponible el informe periódico de la instalación correspondiente al ejercicio 2021, que había sido presentado en el a través del portal de la Generalitat de Catalunya en fecha 30.12.2022.----------

- Estaban disponibles 2 delantales plomados, 2 protectores tiroidales y 2 pares de guantes plomados (manoplas). ----------

- Según se manifiesta, la UTPR realiza una revisión visual del estado de las prendas individuales de protección. Se indica durante la Inspección que deberá haber un registro escrito de las comprobaciones realizadas. ----

- Se indica durante la Inspección de realizar y registrar una formación periódica en relación a los riesgos radiológicos asociados al desarrollo de su trabajo. ----------

- El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la firma fue uno de la firma , modelo y n/s , calibrado en origen en fecha 24.02.2021. ----------

SALA DE RAYOS X.

- La Sala de rayos X linda con: un almacén, la sala de espera, un pasillo y el laboratorio prequirófano. ----------

- En dicha sala se encontraba instalado un equipo fijo de rayos X de la firma , modelo , número de serie (n/s) con unas características máximas de funcionamiento de kV y mA, provisto de varias placas de identificación en las que se leía:----------

  o

  . ----------

  o -------

- Según se manifestó a la Inspección, cuando el animal se encuentra anestesiado los disparos se realizan desde fuera de la dependencia y cuando no es posible anestesiarlo, se deriva a otro centro veterinario. ----------

- Los disparos se realizan mediante un disparador con cable de unos 2,5 m aproximadamente. ----------

- Con unas características de trabajo de kV y mAs, un cuerpo dispersor y haz dirigido hacia el suelo, se midieron tasas de dosis máximas de µSv/h en el lugar ocupado por la operadora, en la parte exterior de la puerta de la Sala de rayos X, y de µSv/h en el pasillo.----------

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta.

Firmado digitalmente por

Fecha: 2023.06.29 12:17:14 +02'00'

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de VETERIARI SINGERLIN, SL, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado digitalmente por

Fecha: 2023.06.29 12:41:42 +02'00'

Tràmit a l'acta d'inspecció
Trámite al acta de inspección

Titular de la instal·lació / *Titular de la instalación*

VETERINARI SINGERLIN SL B-66824434

Referència de l'acta d'inspecció / *Referencia del acta de inspección*

CSN-GC/AIN/ 01/RX/B-31548/2023

Seleccioneu una de les dues opcions / *Seleccionar una de las dos opciones*:

(•) Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / *Doy mi conformidad al contenido del acta*

( ) Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / *Presento alegaciones o reparos al contenido del acta*

Documentació / *Documentación*

☐ Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)

Signatures / *Firmas*

Signatura del titular o persona que hagi presenciat la inspecció en el seu nom (màximo de 3 signatures):
Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):

Firmado digitalmente por

Fecha: 2023.06.28 10:27:16 +02'00'