Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionaria del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditada como inspectora,

CERTIFICA: Que se personó el día veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en la delegación de Valladolid de la empresa **EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.**, sita en la , en Valladolid.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a la posesión y uso de equipos de medida de densidad y humedad de suelos y de radiografía industrial, y cuya última autorización en vigor (MO-20) fue concedida por la Dirección Xeral de Enerxia e Minas de la Xunta de Galicia en fecha 12 de marzo de 2020.

La Inspección fue recibida por Directora de Laboratorio, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

La representante del titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levantase de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN

- Se dispone de un recinto de almacenamiento con puerta de acero, con capacidad para seis equipos en el interior de sus maletas de transporte y con toma de corriente en su interior.

- El recinto de almacenamiento se encontraba señalizado, con medios para establecer un control de acceso y de extintor próximo.

- En el interior del recinto de almacenamiento se encontraban almacenados cuatro equipos medidores de densidad y humedad de suelos dentro de sus maletas de transporte, dotados de candado.

- Según se manifiesta se dispone de cuatro vehículos preparados para colocar la señalización de transporte reglamentaria. El día de la inspección solo se vio uno de ellos.

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

- Se dispone de señalización para el transporte. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- Se midió una tasa de dosis máxima en la puerta de acceso al recinto blindado de µSv/h y de en la pared colindante con el recinto, con un monitor de radiación de la firma modelo _____

- Se dispone de tres monitores de medida de la radiación._____

  - Un monitor con n/s calibrado en el en julio de 2008 , verificado por en diciembre de 2018 y verificado por el personal de la propia instalación en enero de 2023._____

  - Un monitor con n/s calibrado en origen en mayo de 2007 verificado por en agosto de 2017 y verificado por el personal de la propia instalación en enero de 2023._____

  - Un monitor con n/s verificado en en marzo de 2020 y verificado por el personal de la propia instalación en enero de 2023. _____

- El monitor con n/s se ha dado de baja de la instalación con fecha 17/01/2023. Se está gestionando la adquisición de un nuevo monitor de la firma modelo . _____

- Se dispone de procedimiento de calibración y verificación de los sistemas de detección y medida de la radiación (IR-0549/PCV, Rev 0, fecha 22/04/20). La calibración se realizará cada 6 años y cada 2 años los equipos de referencia y la verificación anual._____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- En la delegación de Valladolid se dispone de siete licencias de operador en vigor. _

- El personal expuesto se encuentra clasificado como categoría A. Todo el personal con licencia de la delegación dispone de dosímetro personal. Estaban disponibles los últimos registros de las lecturas de siete dosímetros, realizadas por el , de diciembre de 2023 con lecturas de dosis profunda acumulada de fondo._____

- Se realizan los reconocimientos médicos anuales en último realizado dentro de los últimos 12 meses. _____

- La supervisora ha impartido un curso de formación en materia de protección radiológica y el transporte con fecha 27/10/2021 para 5 operadores y el

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

21/06/2022 para 2 operadores. Se dispone de registros de asistencia y del contenido del curso.

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se mostraron los siguientes documentos para los equipos de medida de humedad y densidad de suelos:

  - modelo nº , certificados de revisión y pruebas de hermeticidad de las fuentes radiactivas realizados por con fecha 19/10/2022 y revisión interna siguiendo su procedimiento con fecha 21/06/2022.

  - modelo nº certificado de revisión por con fecha 04/10/2021 y 19/10/2022, revisión interna siguiendo su procedimiento con fecha 04/04/2022 y pruebas de hermeticidad de las fuentes radiactivas realizado por la empresa con fecha 19/10/2022. Certificado de revisión integridad varilla-sonda por en octubre de 2021 con resultado satisfactorio.

  - modelo nº , certificado de revisión por con fecha 19/10/2022 y 14/06/2022, revisión interna siguiendo su procedimiento con fecha 21/06/2022 y pruebas de hermeticidad de las fuentes radiactivas realizado por la empresa con fecha 19/10/2022. Certificado de revisión integridad varilla-sonda por en junio de 2022 con resultado satisfactorio

  - , modelo nº , certificado de revisión por con fecha 25/11/2021 y 19/10/2022, revisión interna siguiendo su procedimiento con fecha 21/06/2022 y pruebas de hermeticidad de las fuentes radiactivas realizado por la empresa con fecha 19/10/2022. Certificado de revisión integridad varilla-sonda por en septiembre de 2019 con resultado satisfactorio.

- El equipo , modelo nº ha sido devuelto al fabricante a EEUU con fecha 28 de octubre de 2021.

- Se dispone de cuatro Diarios de Operación, diligenciados y actualziados correspondientes al equipo y los tres equipos .

- de la plantilla de Eptisa es el Consejero de Seguridad para el transporte.

- Se ha recibido en el CSN el informe anual de la instalación correspondiente al año 2021.

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la exposición a las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta en Madrid a fecha de la firma.

Firmado por - ***0897** el día 24/02/2023 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

---

TRÁMITE. - En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado de **"EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, SL"** para que, con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR · INSPECCIÓN

Firmado digitalmente por

Fecha: 2023.02.28 09:55:38 +01'00'

Justificante de Presentación

Datos del interesado:

CIF - EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL

Dirección:

Coruña, A 15190 (Coruña, A-España)

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:	
Fecha y hora de presentación:	28/02/2023 10:10:51
Fecha y hora de registro:	28/02/2023 10:10:51
Tipo de registro:	Entrada
Oficina de registro electrónico:	REGISTRO ELECTRÓNICO
Organismo destinatario:	EA0046327 - Consejo de Seguridad Nuclear
Organismo raíz:	E05068001 - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Nivel de administración:	Administración General del Estado

Asunto:	ACTA DE INSPECCIÓN VALLADOLID FIRMADA CÓDIGO CSN/AIN-76/IRA-0549/2023
Expone:	Que se adjunta copia del Acta de Inspección con número de Referencia CSN/AIN/76/IRA-0549/2023 una vez firmada, manifestando así la conformidad al contenido.
Solicita:	Se tenga en cuenta lo mencionado anteriormente y que se continúe con los trámites oportunos.

Documentos anexados:

CSN-AIN-76-IRA-0549-2023_signed.pdf

Alerta por SMS:	No
Alerta por correo electrónico:	Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro